



LIEBHERR L566 038599 - Front Left Wheel Hub

Sample No: LH0114584

Oil Type: PETRO 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0114584	---	---	---
Date d'échant.	04 Apr 2017	---	---	---
Heures de la Machine	1010	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTEE
300 RUE GODARD
MONT-LAURIER, QC
CA J9L 3W2
Contact: MARTIN ST-PIERRE



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	● 198	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----

T: (819)823-8876
F: (819)623-5979



CONTAMINATION

Eau	%	<0.1	---	---	---
Silicium	ppm	● 16	---	---	---
Sodium	ppm	● 6	---	---	---
Potassium	ppm	● <1	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le composant. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	● 427	---	---	---
Cuivre	ppm	● 8	---	---	---
Plomb	ppm	● <1	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	● 1	---	---	---
Chrome	ppm	● 4	---	---	---
Molybdène	ppm	16	---	---	---
Nickel	ppm	● <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	7	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	16	---	---	---
Magnésium	ppm	5	---	---	---
Zinc	ppm	22	---	---	---
Phosphore	ppm	2296	---	---	---
Baryum	ppm	<1	---	---	---
Bore	ppm	3	---	---	---

Depot: COMMTEL
Unique No: 4483590
Signed: Wes Davis
Report Date: 05 Apr 2017



GRAPHS

