

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(366415)] LIEBHERR LH30 135575-1253 - Rear Right Wheel H

Sample No: LH0223367

Oil Type: NOT GIVEN



Gagne Transport 2005 Inc
1297 route Victor Delamarre
Lac Bouchette, QC
CA G0W 1V0
Contact: Service Manager



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0223367	LH0223379	LH0223355	LH0223343
Date d'échant.	12 Jul 2022	12 Jul 2022	13 Apr 2022	11 Feb 2022
Heures de la Machine	3000	0	2000	1000
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	N/A	N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	61.5	84.0	62.8	64.0



CONTAMINATION

Élément	ppm	6	6	5	6
Silicium	ppm	6	6	5	6
Sodium	ppm	15	11	15	15
Potassium	ppm	2	4	2	2



MÉTAUX D'USURE

Élément	ppm	30	64	31	27
Fer	ppm	30	64	31	27
Cuivre	ppm	15	10	12	9
Plomb	ppm	<1	<1	<1	<1
Étain	ppm	0	0	<1	<1
Aluminium	ppm	1	<1	1	1
Chrome	ppm	<1	0	<1	<1
Molybdène	ppm	0	0	0	0
Nickel	ppm	1	1	1	<1
Titane	ppm	<1	<1	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	2	1	3	4
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Élément	ppm	3652	2029	3583	3577
Calcium	ppm	3652	2029	3583	3577
Magnésium	ppm	9	6	9	10
Zinc	ppm	1436	814	1484	1488
Phosphore	ppm	1187	1450	1222	1225
Baryum	ppm	<1	<1	<1	<1
Bore	ppm	99	78	104	109

T:
F:

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: GAGLAC
Unique No: 5424440
Signed: Kevin Marson
Report Date: 14 Jul 2022



GRAPHS

