

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(366415)] LIEBHERR LH30 135575-1253 - Front Right Wheel H

Sample No: LH0223365

Oil Type: NOT GIVEN



Gagne Transport 2005 Inc
1297 route Victor Delamarre
Lac Bouchette, QC
CA G0W 1V0
Contact: Service Manager



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0223365	LH0223377	LH0223353	LH0223341
Date d'échant.	12 Jul 2022	12 Jul 2022	13 Apr 2022	11 Feb 2022
Heures de la Machine	3000	0	2000	1000
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	N/A	N/A	N/A	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	60.5	116	61.6	62.5
-----------	-----	------	-----	------	------



CONTAMINATION

Élément	ppm	6	8	5	5
Silicium	ppm	6	8	5	5
Sodium	ppm	13	4	13	15
Potassium	ppm	<1	<1	<1	1



MÉTAUX D'USURE

Élément	ppm	80	112	79	62
Fer	ppm	80	112	79	62
Cuivre	ppm	31	7	25	20
Plomb	ppm	1	<1	<1	<1
Étain	ppm	0	0	<1	0
Aluminium	ppm	<1	2	<1	<1
Chrome	ppm	<1	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	0	0	0	0
Nickel	ppm	0	0	<1	<1
Titane	ppm	<1	<1	0	0
Argent	ppm	0	<1	8	0
Manganèse	ppm	2	1	1	1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Élément	ppm	3261	258	3282	3460
Calcium	ppm	3261	258	3282	3460
Magnésium	ppm	8	3	9	9
Zinc	ppm	1340	97	1402	1476
Phosphore	ppm	1202	1475	1240	1221
Baryum	ppm	<1	0	<1	0
Bore	ppm	83	18	93	102

T:
F:

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: GAGLAC
Unique No: 5424441
Signed: Kevin Marson
Report Date: 14 Jul 2022



GRAPHS

