



LIEBHERR LH80M 060802-1205 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W90



ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH	LH0256388	LH0242844	LH0235261
Date d'échant.	24 Jul 2023	27 Apr 2023	08 Jan 2023	02 Oct 2022
Heures de la Machine	15000	14708	14123	13515
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	105	106	107	108



CONTAMINATION

Élément	ppm	2	2	3	4
Silicium	ppm	2	2	3	4
Sodium	ppm	2	<1	2	2
Potassium	ppm	<1	<1	<1	<1



MÉTAUX D'USURE

Élément	ppm	6	4	8	6
Fer	ppm	6	4	8	6
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	0	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	0	0	<1	0
Nickel	ppm	0	<1	0	0
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	0	0	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Élément	ppm	6	4	26	26
Calcium	ppm	6	4	26	26
Magnésium	ppm	<1	0	2	1
Zinc	ppm	8	6	13	11
Phosphore	ppm	1487	1525	1456	1411
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	273	282	285	277

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5617060
Signed: Wes Davis
Report Date: 25 Jul 2023



GRAPHS

