



LIEBHERR LH50M 120559-1216 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH0261235

Oil Type: GEAR OIL SAE 80W90



BOIS GRANVAL G D S INC

10 RUE INDUSTRIELLE
GRANDE-VALLEE, QC
CA G0E 1K0

Contact: Michel Minville
mminville@grouppgds.com
T: (418)393-2598
F: (418)393-3037



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0261235	LH0239009	LH	LH0177586
Date d'échant.	09 Jul 2023	11 Oct 2022	13 Sep 2021	12 Aug 2021
Heures de la Machine	10181	9355	0	6584
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	● 192	● 184	● 164	● 190
-----------	-----	-------	-------	-------	-------



CONTAMINATION

Silicium	ppm	● 4	● 13	● 2	● 2
Sodium	ppm	● 4	● 7	● 3	● 4
Potassium	ppm	● <1	● <1	● <1	● <1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	● 27	● 61	● 24	● 37
Cuivre	ppm	● 2	● 4	● 4	● 5
Plomb	ppm	● 0	● <1	● 0	● <1
Étain	ppm	● 0	● 0	● 0	● 0
Aluminium	ppm	● <1	● 2	● <1	● <1
Chrome	ppm	● 0	● <1	● 0	● <1
Molybdène	ppm	● 0	● 0	● 0	● <1
Nickel	ppm	● <1	● <1	● <1	● <1
Titane	ppm	● 0	<1	0	0
Argent	ppm	● 0	● 0	● 0	● <1
Manganèse	ppm	● <1	● 1	● <1	● <1
Vanadium	ppm	● 0	● 0	● 0	● 0



ADDITIFS

Calcium	ppm	● 4	● 9	● 12	● 13
Magnésium	ppm	● 1	● 1	● 2	● 7
Zinc	ppm	● 6	● 10	● 11	● 21
Phosphore	ppm	● 2240	● 2368	● 2263	● 2454
Baryum	ppm	● 0	● 0	● 0	● 0
Bore	ppm	● 4	● 14	● 30	● 6

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. La teneur en eau est négligeable. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: BOIGRA
Unique No: 5619628
Signed: Wes Davis
Report Date: 08 Aug 2023



GRAPHS

