

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH50M 088797-1203 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0269893

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0269893	LH0256232	LH0227093	LH0177576
Date d'échant.	21 Aug 2023	04 May 2023	14 Apr 2022	14 May 2021
Heures de la Machine	12427	12167	11387	10000
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Not Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

SCIERIE DION & FILS INC

147 RUE ST-ALEXIS
ST.RAYMOND, QC
CA G3L 1S1

Contact: Marc Lamarre

mlamarre@scieriedion.com

T: (418)337-2265

F: (418)337-4142



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	119	177	108	176
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	3	4	4	7
Sodium	ppm	<1	2	<1	3
Potassium	ppm	<1	<1	<1	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	13	33	44	83
Cuivre	ppm	2	1	4	3
Plomb	ppm	0	0	<1	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	0	0	<1
Molybdène	ppm	0	0	<1	0
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	<1
Manganèse	ppm	0	<1	<1	1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	19	6	11	6
Magnésium	ppm	2	2	3	<1
Zinc	ppm	15	7	10	11
Phosphore	ppm	1580	2453	1536	2272
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	240	24	276	35

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: SCISTR

Unique No: 5630628

Signed: Wes Davis

Report Date: 22 Aug 2023



GRAPHS

