



LIEBHERR LH80M 122402-1218 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0256414

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0256414	LH0225339	LH0242964	LH0242868
Date d'échant.	19 Aug 2023	17 Jun 2023	23 May 2023	04 Feb 2023
Heures de la Machine	8585	7934	8121	7301
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	104	105	105	106
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	5	3	3	2
Sodium	ppm	5	<1	<1	<1
Potassium	ppm	1	<1	1	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	34	6	9	16
Cuivre	ppm	2	2	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	0	<1
Chrome	ppm	<1	0	0	0
Molybdène	ppm	<1	<1	0	0
Nickel	ppm	<1	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	<1	0	0	<1
Manganèse	ppm	1	<1	0	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	12	7	3	17
Magnésium	ppm	4	2	<1	<1
Zinc	ppm	15	9	6	9
Phosphore	ppm	1462	1471	1515	1448
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	247	267	290	281

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5631276
Signed: Wes Davis
Report Date: 24 Aug 2023



GRAPHS

