

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(359465)] LIEBHERR L556 064990-1757 - Splitter Box

Sample No: LH0250690

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0250690	LH0259826	LH0250662	LH0223930
Date d'échant.	26 Jul 2023	05 May 2023	15 Mar 2023	02 Nov 2022
Heures de la Machine	8000	7117	6714	5008
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

Eacom Timber Corporation
 100 Old Nairn Centre Road
 Nairn Centre, ON
 CA P0M 2L0
 Contact: Service Manager



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	92.4	91.5	82.3	90.8
-----------	-----	------	------	------	------

T:
F:



CONTAMINATION

Silicium	ppm	4	2	4	2
Sodium	ppm	1	<1	<1	1
Potassium	ppm	<1	<1	0	<1

Diagnostic

Resample at the next service interval to monitor. All component wear rates are normal. There is no indication of any contamination in the oil. The condition of the oil is acceptable for the time in service.



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	15	10	13	12
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	<1	<1	<1	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	1	<1
Chrome	ppm	<1	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	0	0	0	<1
Nickel	ppm	<1	0	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	0	0	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	44	57	79	76
Magnésium	ppm	2	2	1	2
Zinc	ppm	64	63	62	51
Phosphore	ppm	1363	1316	889	1316
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	300	274	55	287

Depot: EACNAI
 Unique No: 5643276
 Signed: Wes Davis
 Report Date: 14 Sep 2023



GRAPHS

