



LIEBHERR LH80M 060802-1205 - Front Right Wheel Hub

Sample No: LH0256407

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON SYNTHETIC 75W90



ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0256407	LH	LH0256390	LH0242842
Date d'échant.	17 Sep 2023	24 Jul 2023	30 Apr 2023	08 Jan 2023
Heures de la Machine	15551	15000	14708	14123
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	105	105	105	106
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	1	1	2	1
Sodium	ppm	1	2	<1	1
Potassium	ppm	0	<1	0	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	15	12	11	19
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	0	0	0	0
Molybdène	ppm	<1	0	0	<1
Nickel	ppm	<1	0	<1	0
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	<1	<1	0	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	7	8	10	36
Magnésium	ppm	2	2	<1	<1
Zinc	ppm	13	15	9	15
Phosphore	ppm	1463	1473	1523	1451
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	267	271	280	288

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5645589
Signed: Wes Davis
Report Date: 22 Sep 2023



GRAPHS

