

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH30M 150670-1253 - Front Left Wheel Hub

Sample No: LH0271942

Oil Type: NOT GIVEN



Gestion Transfor - Transport La Dore
5750 Rue des Peupliers
La Dore, QC
CA G8J 1G4
Contact: Eric Fortin
efortin.transfor@hotmail.com
T: (418)258-1182
F: (418)256-3973



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0271942	LH0271930	---	---
Date d'échant.	13 Oct 2023	01 Sep 2023	---	---
Heures de la Machine	825	458	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	N/A	N/A	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	64.2	65.8	---	---
-----------	-----	------	------	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	5	5	---	---
Sodium	ppm	20	21	---	---
Potassium	ppm	1	1	---	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	65	56	---	---
Cuivre	ppm	26	23	---	---
Plomb	ppm	1	<1	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	1	1	---	---
Chrome	ppm	<1	<1	---	---
Molybdène	ppm	0	0	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	<1	0	---	---
Manganèse	ppm	<1	1	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	3468	3425	---	---
Magnésium	ppm	10	10	---	---
Zinc	ppm	1408	1397	---	---
Phosphore	ppm	1165	1202	---	---
Baryum	ppm	2	2	---	---
Bore	ppm	99	96	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: TRALAD
Unique No: 5659786
Signed: Wes Davis
Report Date: 20 Oct 2023



GRAPHS

