



LIEBHERR R966 046262-1535 - Swing Drive

Sample No: LH0279490

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0279490	LH0261082	LH0181389	---
Date d'échant.	27 Nov 2023	29 Jun 2023	20 Jan 2023	---
Heures de la Machine	3932	3444	3094	---
Heures de l'huile	0	0	0	---
Huile changée	Changed	Changed	Changed	---
Statut de l'échant.	NORMAL	MARGINAL	NORMAL	---

ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Danny Drouin
danny.drouin@arcelormittal.com
T:
F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	104	92.4	222	---
-----------	-----	-----	------	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	0.164	0.100	---
Silicium	ppm	3	6	2	---
Sodium	ppm	1	1	5	---
Potassium	ppm	0	<1	0	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	282	280	534	---
Cuivre	ppm	98	121	54	---
Plomb	ppm	2	3	1	---
Étain	ppm	2	2	2	---
Aluminium	ppm	0	1	<1	---
Chrome	ppm	<1	1	3	---
Molybdène	ppm	3	23	<1	---
Nickel	ppm	<1	<1	2	---
Titane	ppm	0	0	0	---
Argent	ppm	<1	0	0	---
Manganèse	ppm	1	2	4	---
Vanadium	ppm	0	0	0	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	68	463	7	---
Magnésium	ppm	54	335	<1	---
Zinc	ppm	82	545	11	---
Phosphore	ppm	1329	1387	2497	---
Baryum	ppm	0	0	0	---
Bore	ppm	235	113	4	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5685709
Signed: Wes Davis
Report Date: 05 Dec 2023



GRAPHS

