

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L580 067666-1760 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0233943

Oil Type: GEAR OIL SAE 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0233943	LH0233998	---	---
Date d'échant.	22 Jan 2024	15 Dec 2022	---	---
Heures de la Machine	5478	1018	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

WEST CARLETON SAND & GRAVEL INC.
3232 CARP ROAD
CARP, ON
CA K0A 1L0
Contact: Troy Whalen
twhalen@acon.com
T: (613)836-3090
F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	89.5	192	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	2	30	---	---
Sodium	ppm	2	8	---	---
Potassium	ppm	<1	2	---	---

Diagnostic

Resample at the next service interval to monitor. All component wear rates are normal. There is no indication of any contamination in the oil. The condition of the oil is acceptable for the time in service.



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	40	274	---	---
Cuivre	ppm	26	179	---	---
Plomb	ppm	<1	4	---	---
Étain	ppm	2	12	---	---
Aluminium	ppm	<1	2	---	---
Chrome	ppm	0	3	---	---
Molybdène	ppm	0	<1	---	---
Nickel	ppm	<1	2	---	---
Titane	ppm	0	<1	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	<1	45	---	---
Vanadium	ppm	0	<1	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	191	11	---	---
Magnésium	ppm	2	2	---	---
Zinc	ppm	75	124	---	---
Phosphore	ppm	1227	2275	---	---
Baryum	ppm	3	0	---	---
Bore	ppm	182	2	---	---

Depot: WES654STI
Unique No: 5723202
Signed: Wes Davis
Report Date: 07 Feb 2024



GRAPHS

