



LIEBHERR L566 041000-1168 - Splitter Box

Sample No: LH

Oil Type: IRVING HDH SAE 75W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Número d'échant.	LH	LH	LH0151594	LH0135780
Date d'échant.	06 Feb 2024	26 Oct 2023	13 Dec 2019	07 Feb 2019
Heures de la Machine	15220	14600	4065	999
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Not Changd
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

Charette Excavation Inc.

175 rue Alexandre

Thurso, QC

CA J0X 3B0

Contact: Christian Letourneau

christianletourneau@hotmail.com

T: (819)278-5242

F: (819)985-0308



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	93.5	95.3	67.1	39.6



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	4	2	3	1
Sodium	ppm	1	<1	0	<1
Potassium	ppm	2	<1	1	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	15	8	11	9
Cuivre	ppm	2	1	<1	3
Plomb	ppm	0	0	<1	3
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	1	<1
Chrome	ppm	0	0	<1	<1
Molybdène	ppm	0	0	0	<1
Nickel	ppm	<1	0	<1	<1
Titane	ppm	0	0	<1	0
Argent	ppm	0	<1	<1	0
Manganèse	ppm	0	0	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	5	4	65	782
Magnésium	ppm	<1	0	1	4
Zinc	ppm	6	6	155	584
Phosphore	ppm	1025	1064	903	475
Baryum	ppm	0	<1	<1	0
Bore	ppm	145	155	117	<1

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: CHALAN

Unique No: 5723851

Signed: Wes Davis

Report Date: 12 Feb 2024



GRAPHS

