

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L566 041000-1168 - Transmission (Auto)

Sample No: LH

Oil Type: NOT GIVEN



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Número d'échant.	LH	LH	LH0251024	LH0135794
Date d'échant.	25 Mar 2024	26 Oct 2023	23 Feb 2023	22 Apr 2020
Heures de la Machine	15820	14600	12610	4998
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

Charette Excavation Inc.

175 rue Alexandre

Thurso, QC

CA J0X 3B0

Contact: Christian Letourneau

christianletourneau@hotmail.com

T: (819)278-5242

F: (819)985-0308



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	25.2	22.0	25.5	25.2



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	<1	2	2	2
Sodium	ppm	2	2	2	<1
Potassium	ppm	<1	0	0	<1



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	50	46	59	9
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	<1
Plomb	ppm	0	1	1	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	2	1	2	3
Chrome	ppm	<1	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	0	0	<1	<1
Nickel	ppm	0	0	0	0
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	<1	0	0
Manganèse	ppm	0	0	<1	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	114	111	167	115
Magnésium	ppm	8	7	4	3
Zinc	ppm	47	40	76	28
Phosphore	ppm	234	243	271	228
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	93	98	88	99

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: CHALAN

Unique No: 5750128

Signed: Kevin Marson

Report Date: 27 Mar 2024



GRAPHS

