

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR L556 074363-1826 - Transmission (Manual)

Sample No: LH0282794

Oil Type: PETRO CANADA DURATRAN



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0282794	---	---	---
Date d'échant.	27 Mar 2024	---	---	---
Heures de la Machine	2393	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	ABNORMAL	---	---	---

VEXCO INC.

2441, ROUTE 165 SUD

ST-FERDINAND, QC

CA G0N 1N0

Contact: Donald Bisson

info@vexco.com

T: (418)428-3704

F: (418)428-9686



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	37.7	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	0.029	---	---	---
Silicium	ppm	7	---	---	---
Sodium	ppm	6	---	---	---
Potassium	ppm	1	---	---	---



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	8	---	---	---
Cuivre	ppm	1	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	0	---	---	---
Molybdène	ppm	0	---	---	---
Nickel	ppm	0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	0	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	3578	---	---	---
Magnésium	ppm	9	---	---	---
Zinc	ppm	1477	---	---	---
Phosphore	ppm	1202	---	---	---
Baryum	ppm	0	---	---	---
Bore	ppm	105	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. La teneur en eau est négligeable. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. La viscosité de le fluide est inférieure à la viscosité type, ce qui pourrait indiquer l'ajout d'un grade d'huile plus léger. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VEXSTF

Unique No: 5750455

Signed: Kevin Marson

Report Date: 01 Apr 2024



GRAPHS

