

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH50M 145181-1216 - Front Right Wheel Hub

Sample No: LH0286799

Oil Type: GEAR OIL SAE 80W90



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

Numéro d'échant.	LH0286799	LH0274801	LH0261583	---
Date d'échant.	01 Apr 2024	29 Aug 2023	28 Apr 2023	---
Heures de la Machine	2092	1043	497	---
Heures de l'huile	0	0	0	---
Huile changée	Changed	Changed	Changed	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	---

METALOGICS INC
70 NORTH QUEEN ST.
ETOBICOKE, ON
CA M8Z 2C7
Contact: Service Manager



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	91.1	128	150	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----

T:
F:



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	---
Silicium	ppm	0	12	23	---
Sodium	ppm	1	4	5	---
Potassium	ppm	0	2	2	---

Diagnostic

Resample at the next service interval to monitor. All component wear rates are normal. There is no indication of any contamination in the oil. The condition of the oil is acceptable for the time in service.



MÉTAUX D'USURE

Fer	ppm	2	38	51	---
Cuivre	ppm	12	12	7	---
Plomb	ppm	0	<1	<1	---
Étain	ppm	0	0	0	---
Aluminium	ppm	0	1	2	---
Chrome	ppm	0	<1	<1	---
Molybdène	ppm	0	<1	1	---
Nickel	ppm	0	0	0	---
Titane	ppm	0	0	<1	---
Argent	ppm	0	0	0	---
Manganèse	ppm	0	1	3	---
Vanadium	ppm	0	0	0	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	3	59	144	---
Magnésium	ppm	<1	2	2	---
Zinc	ppm	9	31	42	---
Phosphore	ppm	692	1344	1461	---
Baryum	ppm	<1	0	<1	---
Bore	ppm	7	96	4	---

Depot: MET70ETO
Unique No: 5759304
Signed: Wes Davis
Report Date: 02 Apr 2024



GRAPHS

