

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



[(360523)] LIEBHERR LH26M 133280-1525 - Front Right Wheel

Sample No: LH0282749

Oil Type: NOT GIVEN



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0282749	LH0227085	---	---
Date d'échant.	28 Mar 2024	08 Mar 2022	---	---
Heures de la Machine	1927	0	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

SERVIFORET INC.

10 RUE ST-GERARD, BUREAU 2, C.P 1087
ST-STANISLAS, QC
CA G0X 3E0

Contact: Service Manager



État d'huile

Visc 40°C	cSt	106	63.5	---	---
-----------	-----	-----	------	-----	-----

T:

F:



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	6	10	---	---
Sodium	ppm	11	22	---	---
Potassium	ppm	<1	1	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



Métaux d'usure

Fer	ppm	99	79	---	---
Cuivre	ppm	27	64	---	---
Plomb	ppm	0	2	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	<1	1	---	---
Chrome	ppm	<1	2	---	---
Molybdène	ppm	0	<1	---	---
Nickel	ppm	0	<1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	<1	2	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



Additifs

Calcium	ppm	658	3524	---	---
Magnésium	ppm	4	10	---	---
Zinc	ppm	265	1434	---	---
Phosphore	ppm	1454	1192	---	---
Baryum	ppm	1	2	---	---
Bore	ppm	66	101	---	---

Depot: SERSTS

Unique No: 5759827

Signed: Kevin Marson

Report Date: 04 Apr 2024



Graphs

