



HYUNDAI 2013 HYUNDAI ELANTRA GT (S/N 071748-1755) - Rear Left W

Sample No: LH0290697

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0290697	LH0259431	---	---
Date d'échant.	04 Jun 2024	24 Jan 2024	---	---
Heures de la Machine	1998	1400	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	N/A	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

Recyclage de Metaux Integre Inc. - RMI Inc.
4700 rue Armand-Frappier, Suite T
Saint-Hubert, QC
CA J3Z 1G5
Contact: Paul Germain
pgermain@rmi-imr.com
T: (450)656-6666
F:



État d'huile

Visc 40°C	cSt	● 182	● 193	---	---
-----------	-----	-------	-------	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	● 2	● 19	---	---
Sodium	ppm	● 2	● 3	---	---
Potassium	ppm	● <1	● 4	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	● 19	● 94	---	---
Cuivre	ppm	● <1	● <1	---	---
Plomb	ppm	● <1	● 0	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	● 0	● <1	---	---
Chrome	ppm	● 0	● 1	---	---
Molybdène	ppm	● 0	● 0	---	---
Nickel	ppm	● 0	● <1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	● <1	● 2	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



Additifs

Calcium	ppm	● 10	● 24	---	---
Magnésium	ppm	● <1	● 2	---	---
Zinc	ppm	● 16	● 41	---	---
Phosphore	ppm	● 2417	● 2295	---	---
Baryum	ppm	● <1	● <1	---	---
Bore	ppm	● 1	● 2	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: REC470SAI
Unique No: 5789127
Signed: Wes Davis
Report Date: 06 Jun 2024



Graphs

