



HYUNDAI 2013 HYUNDAI ELANTRA GT (S/N 071748-1755) - Front Left W

Sample No: LH0290722

Oil Type: LIEBHERR GEAR BASIC 90 LS



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0290722	LH0259429	---	---
Date d'échant.	04 Jun 2024	24 Jan 2024	---	---
Heures de la Machine	1998	1400	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	N/A	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

Recyclage de Metaux Integre Inc. - RMI Inc.
4700 rue Armand-Frappier, Suite T
Saint-Hubert, QC
CA J3Z 1G5
Contact: Paul Germain
pgermain@rmi-imr.com
T: (450)656-6666
F:



État d'huile

Visc 40°C	cSt	185	189	---	---
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	0.018	---	---
Silicium	ppm	7	13	---	---
Sodium	ppm	3	2	---	---
Potassium	ppm	1	2	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	130	156	---	---
Cuivre	ppm	<1	<1	---	---
Plomb	ppm	0	0	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	<1	<1	---	---
Chrome	ppm	1	2	---	---
Molybdène	ppm	0	0	---	---
Nickel	ppm	1	1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	3	4	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



Additifs

Calcium	ppm	20	31	---	---
Magnésium	ppm	1	2	---	---
Zinc	ppm	37	55	---	---
Phosphore	ppm	2346	2281	---	---
Baryum	ppm	<1	1	---	---
Bore	ppm	2	2	---	---

Diagnostic

Confirmez la source du lubrifiant utilisé pour l'appoint/remplissage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: REC470SAI
Unique No: 5789129
Signed: Wes Davis
Report Date: 06 Jun 2024



Graphs

