



### 108395-1185 - Front Left Wheel Hub

Sample No: LH

Oil Type: GEAR OIL SAE 80W90



GFL Environmental - 756 - Quebec Lavoisier MRF  
2244 rue Lavoisier  
Quebec, QC  
CA G1N 4H2  
Contact: Service Manager



#### Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH	LH	LH0242906	LH0203343
Date d'échant.	10 Jun 2024	20 Jun 2023	21 Dec 2022	08 Apr 2021
Heures de la Machine	6899	5938	5183	0
Heures de l'huile	0	2000	0	0
Huile changée	N/A	N/A	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	169	170	186	114



#### Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	2	2	8	6
Sodium	ppm	14	5	14	11
Potassium	ppm	1	<1	2	<1



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	203	37	183	54
Cuivre	ppm	8	1	17	32
Plomb	ppm	0	<1	<1	1
Étain	ppm	0	0	1	<1
Aluminium	ppm	1	<1	<1	<1
Chrome	ppm	<1	<1	1	<1
Molybdène	ppm	0	<1	<1	<1
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	<1	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	2	1	2	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



#### Additifs

Calcium	ppm	69	20	241	577
Magnésium	ppm	5	2	9	7
Zinc	ppm	53	27	86	119
Phosphore	ppm	2125	2367	2368	1924
Baryum	ppm	2	<1	5	3
Bore	ppm	5	1	16	83

T:  
F:

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: GFL756  
Unique No: 5798812  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 12 Jun 2024



### Graphs

