



### 108395-1185 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH

Oil Type: GEAR OIL SAE 80W90



GFL Environmental - 756 - Quebec Lavoisier MRF  
2244 rue Lavoisier  
Quebec, QC  
CA G1N 4H2  
Contact: Service Manager



#### Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH	LH	LH0242905	LH0203345
Date d'échant.	22 May 2024	20 Jun 2023	21 Dec 2022	08 Apr 2021
Heures de la Machine	6899	5938	5183	0
Heures de l'huile	2000	2000	0	0
Huile changée	N/A	N/A	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	ATTENTION	NORMAL	NORMAL



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	189	160	179	194



#### Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	0	7	<1	4
Sodium	ppm	5	17	5	6
Potassium	ppm	<1	1	0	<1



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	11	290	10	45
Cuivre	ppm	<1	6	1	2
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	<1	0	<1
Aluminium	ppm	<1	2	0	<1
Chrome	ppm	0	2	0	<1
Molybdène	ppm	0	<1	0	0
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	<1	3	<1	2
Vanadium	ppm	0	0	0	0



#### Additifs

Calcium	ppm	7	146	30	261
Magnésium	ppm	1	5	<1	2
Zinc	ppm	9	82	12	77
Phosphore	ppm	2256	2212	2355	2429
Baryum	ppm	<1	3	0	1
Bore	ppm	<1	6	2	8

T:  
F:

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: GFL756  
Unique No: 5798816  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 12 Jun 2024



### Graphs

