

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH50M 152153-1216 - Transmission (Manual)

Sample No: LH0285353

Oil Type: {unknown}



CHANTIER CHIBOUGAMAU
521, CHEMIN MERRILL, C.P. 216
CHIBOUGAMAU, QC
CA G8P 2K7
Contact: ALAIN BEAUDRY
alainbeaudry@chibou.com
T: (418)748-6481
F: (418)748-3485



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0285353	LH0285341	---	---
Date d'échant.	11 Jun 2024	29 Mar 2024	---	---
Heures de la Machine	2000	1051	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	N/A	N/A	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---



État d'huile

Visc 40°C	cSt	55.3	49.7	---	---
-----------	-----	------	------	-----	-----



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	5	5	---	---
Sodium	ppm	8	22	---	---
Potassium	ppm	<1	2	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	45	43	---	---
Cuivre	ppm	21	31	---	---
Plomb	ppm	0	0	---	---
Étain	ppm	<1	<1	---	---
Aluminium	ppm	2	3	---	---
Chrome	ppm	<1	<1	---	---
Molybdène	ppm	33	15	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	20	50	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



Additifs

Calcium	ppm	1946	2627	---	---
Magnésium	ppm	439	211	---	---
Zinc	ppm	913	1033	---	---
Phosphore	ppm	839	962	---	---
Baryum	ppm	<1	<1	---	---
Bore	ppm	60	30	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: CHACHI
Unique No: 5798996
Signed: Kevin Marson
Report Date: 12 Jun 2024



Graphs

