



LIEBHERR R966 046262-1535 - Splitter Box

Sample No: LH0289825

Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 75W90 SYNTHETIC



Information sur l'échantillon

Número d'échant.	LH0289825	LH0279489	LH0261080	LH0235280
Date d'échant.	20 May 2024	27 Nov 2023	29 Jun 2023	20 Jan 2023
Heures de la Machine	4560	3932	3444	3094
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Changed	Changed	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	ABNORMAL

ARCELORMITTAL LONG PRODUITS CANADA
3185 ROUTE MARIE-VICTORIN
CONTRECOEUR, QC
CA J0L 1C0
Contact: Martin Beaudet
martin.beaudet@liebherr.com
T: x:
F: x:



État d'huile

Visc 40°C	cSt	95.9	99.8	105	70.2



Contamination

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	3	9	9	3
Sodium	ppm	6	21	22	2
Potassium	ppm	4	11	10	0



Métaux d'usure

PQ		---	---	0	---
Fer	ppm	29	93	94	15
Cuivre	ppm	<1	2	1	2
Plomb	ppm	0	<1	0	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	2	5	5	<1
Chrome	ppm	0	<1	<1	<1
Molybdène	ppm	0	0	<1	<1
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	<1	<1	2	<1
Argent	ppm	0	<1	0	0
Manganèse	ppm	<1	2	2	<1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



Additifs

Calcium	ppm	222	151	58	1060
Magnésium	ppm	3	7	2	7
Zinc	ppm	115	118	70	522
Phosphore	ppm	1317	1429	1531	1376
Baryum	ppm	<1	2	2	<1
Bore	ppm	238	194	205	5

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MITCON
Unique No: 5799595
Signed: Wes Davis
Report Date: 14 Jun 2024



Graphs

