



### LIEBHERR LH60M 151292-1217 - Rear Left Wheel Hub

Sample No: LH0276752

Oil Type: GEAR OIL SAE 90



**DOMTAR WINDSOR**

609 RANG 12, C.P. 1010

WINDSOR, QC

CA J1S 2L5

Contact: Brian Frechette

Brian.Frechette@domtar.com

T:

F:



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0276752	LH0276741	---	---
Date d'échant.	19 Mar 2024	15 Nov 2023	---	---
Heures de la Machine	2939	1066	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Not Changd	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	105	108	---	---
-----------	-----	-----	-----	-----	-----



#### Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	2	1	---	---
Sodium	ppm	2	2	---	---
Potassium	ppm	<1	<1	---	---



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	14	18	---	---
Cuivre	ppm	27	14	---	---
Plomb	ppm	<1	<1	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	<1	<1	---	---
Chrome	ppm	0	0	---	---
Molybdène	ppm	0	0	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	0	---	---
Argent	ppm	0	<1	---	---
Manganèse	ppm	<1	0	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	7	5	---	---
Magnésium	ppm	<1	0	---	---
Zinc	ppm	19	13	---	---
Phosphore	ppm	1103	1192	---	---
Baryum	ppm	<1	<1	---	---
Bore	ppm	241	233	---	---

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: DOM609WIN

Unique No: 5799915

Signed: Wes Davis

Report Date: 18 Jun 2024



### Graphs

