

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### [(351038)] LIEBHERR L586 053097-1334 - Rear Right Wheel

Sample No: LH0290730

Oil Type: {unknown}



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0290730	---	---	---
Date d'échant.	04 Jul 2024	---	---	---
Heures de la Machine	0	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

#### UNIROC

5605 ROUTE ARTHUR SAUVE  
MIRABEL, QC  
CA J7N 2Z9  
Contact: Service Manager



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	59.8	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----

T:  
F:



#### Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	5	---	---	---
Sodium	ppm	<1	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	28	---	---	---
Cuivre	ppm	20	---	---	---
Plomb	ppm	0	---	---	---
Étain	ppm	0	---	---	---
Aluminium	ppm	<1	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	7	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	<1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	2230	---	---	---
Magnésium	ppm	123	---	---	---
Zinc	ppm	965	---	---	---
Phosphore	ppm	2045	---	---	---
Baryum	ppm	0	---	---	---
Bore	ppm	5	---	---	---

Depot: UNI560MIR  
Unique No: 5812326  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 09 Jul 2024



### Graphs

