

LIEBHERR

CONSTRUCTION EQUIPMENT



LIEBHERR LH30M 15655-1253 - Diesel Engine

Sample No: LH0294913

Oil Type: SAE 10W40



Maibec Inc.
300 rue Industrielle
Saint-Pamphile, QC
CA G0R 3X0
Contact: Service Manager

T:
F:



Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0294913	---	---	---
Date d'échant.	20 Mar 2024	---	---	---
Heures de la Machine	1075	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



État d'huile

Visc 100°C	cSt	13.2	---	---	---
Oxydation (PA)	%	76	---	---	---



Contamination

Eau	%	NEG	---	---	---
% de suie	%	0	---	---	---
Nitration (PA)	%	69	---	---	---
Sulfatation (PA)	%	56	---	---	---
Glycol	%	NEG	---	---	---
Essence	%	<1.0	---	---	---
Silicium	ppm	6	---	---	---
Sodium	ppm	1	---	---	---
Potassium	ppm	<1	---	---	---



Métaux d'usure

Fer	ppm	4	---	---	---
Cuivre	ppm	7	---	---	---
Plomb	ppm	<1	---	---	---
Étain	ppm	<1	---	---	---
Aluminium	ppm	1	---	---	---
Chrome	ppm	<1	---	---	---
Molybdène	ppm	58	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	<1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



Additifs

Calcium	ppm	1089	---	---	---
Magnésium	ppm	985	---	---	---
Zinc	ppm	1160	---	---	---
Phosphore	ppm	970	---	---	---
Baryum	ppm	3	---	---	---
Bore	ppm	8	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MAISAI
Unique No: 5812480
Signed: Wes Davis
Report Date: 10 Jul 2024



Graphs

