

# LIEBHERR

## CONSTRUCTION EQUIPMENT



### LIEBHERR L526 045895-1558 - Transmission (Auto)

Sample No: LH0292255

Oil Type: DEXRON III



#### Information sur l'échantillon

Numéro d'échant.	LH0292255	LH0235558	---	---
Date d'échant.	10 Jul 2024	20 Jun 2022	---	---
Heures de la Machine	1765	961	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	N/A	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

LOCATION EMA/EMA RENTALS LTD  
145 RUE RICHER  
LACHINE, QC  
CA H8R 1R4  
Contact: Service Manager



#### État d'huile

Visc 40°C	cSt	28.8	29.2	---	---
-----------	-----	------	------	-----	-----

T:  
F:



#### Contamination

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	5	12	---	---
Sodium	ppm	4	7	---	---
Potassium	ppm	2	2	---	---

#### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.



#### Métaux d'usure

Fer	ppm	66	124	---	---
Cuivre	ppm	2	1	---	---
Plomb	ppm	0	0	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	<1	2	---	---
Chrome	ppm	<1	2	---	---
Molybdène	ppm	2	4	---	---
Nickel	ppm	<1	0	---	---
Titane	ppm	1	4	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	1	3	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---



#### Additifs

Calcium	ppm	173	273	---	---
Magnésium	ppm	3	3	---	---
Zinc	ppm	77	107	---	---
Phosphore	ppm	219	245	---	---
Baryum	ppm	<1	3	---	---
Bore	ppm	81	72	---	---

Depot: EMALAC  
Unique No: 5813730  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 16 Jul 2024



### Graphs

