



CONSTRUCTION EQUIPMENT

MIRAGE U2-22309917 VOLVO L110H VCEL110HT05632456 - FRONT AXLE



Sample No: VCP352606
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: U2-22309917



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP352606	---	---	---
Date d'échant.	21 Jun 2023	---	---	---
Heures de la Machine	1998	---	---	---
Heures de l'huile	2000	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

BOA-FRANC
1255 98e SAINT -GEORGES STREET
SAINT-GEORGES, QC
CA G5Y 8J5
Contact: N Paquete
npaquet@boa-franc.com
T: x:
F: x:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	■ 40.0	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	■ 24	---	---	---
Sodium	ppm	■ 10	---	---	---
Potassium	ppm	■ 1	---	---	---

Diagnostic
Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	■ 119	---	---	---
Cuivre	ppm	■ 2	---	---	---
Plomb	ppm	■ 0	---	---	---
Étain	ppm	■ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	■ 1	---	---	---
Chrome	ppm	■ 2	---	---	---
Molybdène	ppm	■ 5	---	---	---
Nickel	ppm	■ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	■ 4	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	■ 3980	---	---	---
Magnésium	ppm	■ 9	---	---	---
Zinc	ppm	■ 1651	---	---	---
Phosphore	ppm	■ 1448	---	---	---
Baryum	ppm	■ 0	---	---	---
Bore	ppm	■ 114	---	---	---

Depot: BOASAI
Unique No: 5606206
Signed: Wes Davis
Report Date: 11 Jul 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

