



CONSTRUCTION EQUIPMENT

372608 VOLVO L90H 625879 - FRONT AXLE



Sample No: VCP391714
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 372608



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP391714	VCP353178	VCP352326	VCP336995
Date d'échant.	20 Jul 2023	07 Mar 2023	31 Aug 2022	22 Nov 2021
Heures de la Machine	8057	6508	4363	1500
Heures de l'huile	2000	0	0	1500
Huile changée	Changed	Not Changd	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
 mlepage@strongco.com
 T: (418)870-1700
 F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.8	42.7	42.0	40.3
-----------	-----	-------------	------	------	------



CONTAMINATION

Silicium	ppm	17	12	17	13
Sodium	ppm	<1	<1	10	10
Potassium	ppm	<1	1	1	1



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	14	11	76	115
Cuivre	ppm	<1	0	<1	1
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	2	1	2	1
Chrome	ppm	<1	0	2	4
Molybdène	ppm	<1	<1	2	11
Nickel	ppm	0	<1	<1	1
Titane	ppm	<1	<1	<1	0
Argent	ppm	<1	0	0	0
Manganèse	ppm	<1	<1	4	13
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	4472	4541	4048	3813
Magnésium	ppm	18	17	17	12
Zinc	ppm	1749	1758	1561	1568
Phosphore	ppm	1525	1473	1372	1355
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	126	123	116	113

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5618562
Signed: Wes Davis
Report Date: 01 Aug 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

