



CONSTRUCTION EQUIPMENT

372608 VOLVO L90H 625879 - REAR AXLE



Sample No: VCP391506
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 372608



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP391506	VCP353142	VCP352325	VCP335001
Date d'échant.	20 Jul 2023	07 Mar 2023	31 Aug 2022	22 Nov 2021
Heures de la Machine	8057	6508	4363	1500
Heures de l'huile	2000	0	0	1500
Huile changée	Changed	Changed	Changed	N/A
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)
 175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2
 Contact: Michel Lepage
 mlepage@strongco.com
 T: (418)870-1700
 F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.8	46.2	42.0	40.1
-----------	-----	-------------	------	------	------



CONTAMINATION

Silicium	ppm	33	37	24	13
Sodium	ppm	1	3	10	10
Potassium	ppm	2	4	2	2



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	78	150	112	86
Cuivre	ppm	51	96	49	92
Plomb	ppm	1	3	2	3
Étain	ppm	6	12	6	10
Aluminium	ppm	6	8	5	2
Chrome	ppm	<1	2	2	4
Molybdène	ppm	<1	1	<1	2
Nickel	ppm	<1	1	<1	1
Titane	ppm	<1	<1	<1	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	1	2	4	9
Vanadium	ppm	0	<1	0	<1



ADDITIFS

Calcium	ppm	4441	4410	4100	3824
Magnésium	ppm	20	31	17	13
Zinc	ppm	1732	1660	1576	1572
Phosphore	ppm	1511	1422	1381	1353
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	125	121	116	115

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5618563
Signed: Wes Davis
Report Date: 01 Aug 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

