



# CONSTRUCTION EQUIPMENT

## VOLVO L180H 5568 - TRANSMISSION (AUTO)



**Sample No:** VCP382170  
**Oil Type:** VOLVO AT 102  
**Job No:**



### INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP382170	---	---	---
Date d'échant.	22 Aug 2023	---	---	---
Heures de la Machine	0	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

### STRONGCO EQUIPMENT

5200 BOUL ST JOSEPH  
 TROIS RIVIERE, QC  
 CA G8Z 4L8  
 Contact: Sebastien Rocheleau  
 srocheleau@strongco.com  
 T: (855)840-0828  
 F: (819)840-0829



### ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	■ 27.8	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



### CONTAMINATION

Silicium	ppm	■ 9	---	---	---
Sodium	ppm	■ 4	---	---	---
Potassium	ppm	■ 2	---	---	---

### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.



### M TAUX D'USURE

Fer	ppm	■ 48	---	---	---
Cuivre	ppm	■ 9	---	---	---
Plomb	ppm	■ <1	---	---	---
Étain	ppm	■ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	■ <1	---	---	---
Chrome	ppm	■ <1	---	---	---
Molybdène	ppm	■ 0	---	---	---
Nickel	ppm	■ 0	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	■ 0	---	---	---
Manganèse	ppm	■ 4	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



### ADDITIFS

Calcium	ppm	■ 85	---	---	---
Magnésium	ppm	■ 2	---	---	---
Zinc	ppm	■ 22	---	---	---
Phosphore	ppm	■ 201	---	---	---
Baryum	ppm	■ 5	---	---	---
Bore	ppm	■ 70	---	---	---

**Depot:** STR520TRO  
**Unique No:** 5630816  
**Signed:** Wes Davis  
**Report Date:** 23 Aug 2023



# CONSTRUCTION EQUIPMENT



## GRAPHS

