



CONSTRUCTION EQUIPMENT

VOLVO A40G 353421 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP298075

Oil Type: DEXRON III

Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP298075	---	---	---
Date d'échant.	22 Aug 2023	---	---	---
Heures de la Machine	171	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	N/A	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	■ 28.4	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	■ 14	---	---	---
Sodium	ppm	■ 4	---	---	---
Potassium	ppm	■ 2	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	■ 15	---	---	---
Cuivre	ppm	■ 16	---	---	---
Plomb	ppm	■ <1	---	---	---
Étain	ppm	■ 2	---	---	---
Aluminium	ppm	■ 6	---	---	---
Chrome	ppm	■ <1	---	---	---
Molybdène	ppm	■ 0	---	---	---
Nickel	ppm	■ 2	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	■ 0	---	---	---
Manganèse	ppm	■ 2	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	■ 75	---	---	---
Magnésium	ppm	■ 1	---	---	---
Zinc	ppm	■ 8	---	---	---
Phosphore	ppm	■ 202	---	---	---
Baryum	ppm	■ <1	---	---	---
Bore	ppm	■ 79	---	---	---



STRONGCO INC. - BAIE COMEAU

2107 AVENUE DU LABRADOR
BAIE COMEAU, QC
CA G4Z 3B9

Contact: Mario Tremblay
mtremblay@strongco.com
T: (418)690-1724
F: (418)690-5002

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO4593
Unique No: 5631569
Signed: Kevin Marson
Report Date: 28 Aug 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

