



CONSTRUCTION EQUIPMENT

RSM 376667 VOLVO A30G 752845 - REAR AXLE



Sample No: VCP392416
Oil Type: VOLVO PREMIUM GEAR OIL 80W-90 GL-5
Job No: 376667



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP392416	---	---	---
Date d'échant.	01 Sep 2023	---	---	---
Heures de la Machine	592	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO INC

1575 RUE BERSIMIS
 CHICOUTIMI, QC
 CA G7K 1G9
 Contact: Mario Tremblay
 mtremblay@strongco.com
 T: (418)690-1724
 F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	87.8	---	---	---
-----------	-----	------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	5	---	---	---
Sodium	ppm	2	---	---	---
Potassium	ppm	4	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	231	---	---	---
Cuivre	ppm	14	---	---	---
Plomb	ppm	<1	---	---	---
Étain	ppm	<1	---	---	---
Aluminium	ppm	<1	---	---	---
Chrome	ppm	5	---	---	---
Molybdène	ppm	13	---	---	---
Nickel	ppm	3	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	9	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	924	---	---	---
Magnésium	ppm	2	---	---	---
Zinc	ppm	374	---	---	---
Phosphore	ppm	1350	---	---	---
Baryum	ppm	6	---	---	---
Bore	ppm	217	---	---	---

Diagnostic

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. La viscosité de l'échantillon se situe dans la portée de l'SAE 80; nous vous conseillons de vérifier. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5633811
Signed: Kevin Marson
Report Date: 07 Sep 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

