



CONSTRUCTION EQUIPMENT

CRH 381451 VOLVO L110H 632194 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP380215
Oil Type: VOLVO AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID AT102
Job No: 381451



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP380215	---	---	---
Date d'échant.	19 Oct 2023	---	---	---
Heures de la Machine	2098	---	---	---
Heures de l'huile	2098	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
 mlepage@strongco.com
 T: (418)870-1700
 F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	■ 28.2	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	■ 11	---	---	---
Sodium	ppm	■ 4	---	---	---
Potassium	ppm	■ <1	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	■ 64	---	---	---
Cuivre	ppm	■ 7	---	---	---
Plomb	ppm	■ <1	---	---	---
Étain	ppm	■ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	■ 6	---	---	---
Chrome	ppm	■ <1	---	---	---
Molybdène	ppm	■ 0	---	---	---
Nickel	ppm	■ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	■ <1	---	---	---
Manganèse	ppm	■ 6	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	■ 84	---	---	---
Magnésium	ppm	■ 2	---	---	---
Zinc	ppm	■ 34	---	---	---
Phosphore	ppm	■ 195	---	---	---
Baryum	ppm	■ 4	---	---	---
Bore	ppm	■ 60	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5668576
Signed: Wes Davis
Report Date: 24 Oct 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



VOLVO GRAPHS

