



CONSTRUCTION EQUIPMENT

CRH 381451 VOLVO L110H 632194 - REAR AXLE



Sample No: VCP380218
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 381451



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP380218	VCP353015	---	---
Date d'échant.	19 Oct 2023	23 Nov 2022	---	---
Heures de la Machine	2098	1127	---	---
Heures de l'huile	2098	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)
 175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2
 Contact: Michel Lepage
 mlepage@strongco.com
 T: (418)870-1700
 F: (418)870-1701

ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.8	40.0	---	---
-----------	-----	-------------	------	-----	-----

CONTAMINATION

Silicium	ppm	16	14	---	---
Sodium	ppm	2	10	---	---
Potassium	ppm	1	1	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

M TAUX D'USURE

Fer	ppm	87	162	---	---
Cuivre	ppm	<1	<1	---	---
Plomb	ppm	<1	<1	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	1	1	---	---
Chrome	ppm	2	4	---	---
Molybdène	ppm	0	2	---	---
Nickel	ppm	<1	<1	---	---
Titane	ppm	0	<1	---	---
Argent	ppm	<1	0	---	---
Manganèse	ppm	5	12	---	---
Vanadium	ppm	0	0	---	---

ADDITIFS

Calcium	ppm	4420	4201	---	---
Magnésium	ppm	15	11	---	---
Zinc	ppm	1711	1678	---	---
Phosphore	ppm	1401	1407	---	---
Baryum	ppm	0	0	---	---
Bore	ppm	128	117	---	---

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5668609
Signed: Wes Davis
Report Date: 24 Oct 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

