



CONSTRUCTION EQUIPMENT

GDS ENERGIE 381839 VOLVO L110H 632153 - FRONT AXLE



Sample No: VCP353354
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 381839



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP353354	VCP391716	VCP352736	VCP353111
Date d'échant.	25 Oct 2023	24 Apr 2023	20 Feb 2023	26 Oct 2022
Heures de la Machine	11255	8338	7033	4868
Heures de l'huile	0	2000	2000	0
Huile changée	Changed	Changed	Not Changd	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.5	42.5	42.7	43.0
-----------	-----	-------------	------	------	------



CONTAMINATION

Silicium	ppm	12	11	11	13
Sodium	ppm	<1	<1	<1	3
Potassium	ppm	0	<1	1	0



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	53	32	27	72
Cuivre	ppm	<1	<1	<1	2
Plomb	ppm	0	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	1	1	1	1
Chrome	ppm	<1	<1	<1	1
Molybdène	ppm	0	<1	<1	<1
Nickel	ppm	<1	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	<1	<1	<1
Argent	ppm	0	0	<1	0
Manganèse	ppm	<1	<1	<1	3
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	4109	3836	4160	4137
Magnésium	ppm	14	12	13	12
Zinc	ppm	1719	1575	1679	1615
Phosphore	ppm	1456	1424	1468	1402
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	110	103	114	116

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5670786
Signed: Wes Davis
Report Date: 02 Nov 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

