



CONSTRUCTION EQUIPMENT

LIEBHERR LH50 LH50 - SWING DRIVE



Sample No: VCP392138
Oil Type: PETRO CANADA TRAXON 80W90
Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP392138	---	---	---
Date d'échant.	07 Nov 2023	---	---	---
Heures de la Machine	26052	---	---	---
Heures de l'huile	1000	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

Scierie Alexandre Lemay et Fils Inc.
 1492, Boul. Vachon S.
 Ste-Marie, QC
 CA G6E 2S5
 Contact: Service Manager
 info@scierielemay.com
 T: (418)209-4081
 F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	96.4	---	---	---
-----------	-----	-------------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Silicium	ppm	4	---	---	---
Sodium	ppm	1	---	---	---
Potassium	ppm	0	---	---	---

Diagnostic

Confirm the source of the lubricant being utilized for top-up/fill. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. Les niveaux d'additifs indiquent l'ajout d'une autre marque ou d'un autre type d'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	386	---	---	---
Cuivre	ppm	53	---	---	---
Plomb	ppm	1	---	---	---
Étain	ppm	3	---	---	---
Aluminium	ppm	<1	---	---	---
Chrome	ppm	3	---	---	---
Molybdène	ppm	2	---	---	---
Nickel	ppm	<1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	<1	---	---	---
Manganèse	ppm	2	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	41	---	---	---
Magnésium	ppm	39	---	---	---
Zinc	ppm	56	---	---	---
Phosphore	ppm	1356	---	---	---
Baryum	ppm	3	---	---	---
Bore	ppm	219	---	---	---

Depot: SCI149STE
Unique No: 5672724
Signed: Wes Davis
Report Date: 10 Nov 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

