



CONSTRUCTION EQUIPMENT

QSL 387404 VOLVO L260H 1073 - DIESEL ENGINE



Sample No: VCP394216

Oil Type: NOT GIVEN

Job No: 387404



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP394216	---	---	---
Date d'échant.	05 Dec 2023	---	---	---
Heures de la Machine	5672	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com

T: (418)870-1700

F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 100°C	cSt	█ 12.7	---	---	---
Oxydation (PA)	%	█ 63	---	---	---



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
% de suie	%	█ 0	---	---	---
Nitration (PA)	%	█ 54	---	---	---
Sulfatation (PA)	%	█ 62	---	---	---
Glycol	%	NEG	---	---	---
Essence	%	█ 1.4	---	---	---
Silicium	ppm	█ 8	---	---	---
Sodium	ppm	█ 3	---	---	---
Potassium	ppm	█ <1	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 6	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 1	---	---	---
Plomb	ppm	█ <1	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 4	---	---	---
Chrome	ppm	█ 0	---	---	---
Molybdène	ppm	█ 120	---	---	---
Nickel	ppm	█ 1	---	---	---
Titane	ppm	█ 0	---	---	---
Argent	ppm	█ 0	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 0	---	---	---
Vanadium	ppm	█ 0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 1480	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 621	---	---	---
Zinc	ppm	█ 778	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 663	---	---	---
Baryum	ppm	█ <1	---	---	---
Bore	ppm	█ 235	---	---	---

Diagnostic

Nous avons pris note que la vidange d'huile a été effectuée au moment de l'échantillonnage. Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Aucune autre mesure corrective n'est recommandée pour l'instant. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiquent que ce fluide est du SAE 40 Diesel Engine Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Légère dilution de carburant dans l'huile. Aucun autre contaminant n'a été détecté dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228

Unique No: 5695317

Signed: Kevin Marson

Report Date: 12 Dec 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

