




CONSTRUCTION EQUIPMENT

BOISACO 388074 SENNEBOGEN 830EMT 2724 - FRONT RIGHT PLANETARY



Sample No: VCP131619
Oil Type: HYPERTECH 80W90
Job No: 388074



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP131619	---	---	---
Date d'échant.	15 Dec 2023	---	---	---
Heures de la Machine	4326	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO INC

1575 RUE BERSIMIS
CHICOUTIMI, QC
CA G7K 1G9
Contact: Dany Levesque
dlevesque@strongco.com
T: (418)690-1724
F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 138	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█ 26	---	---	---
Sodium	ppm	█ 6	---	---	---
Potassium	ppm	█ 1	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 116	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 13	---	---	---
Plomb	ppm	█ <1	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 3	---	---	---
Chrome	ppm	█ <1	---	---	---
Molybdène	ppm	█ <1	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	<1	---	---	---
Manganèse	ppm	2	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 163	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 5	---	---	---
Zinc	ppm	█ 61	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 1365	---	---	---
Baryum	ppm	█ <1	---	---	---
Bore	ppm	█ 4	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5697273
Signed: Wes Davis
Report Date: 19 Dec 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

