



CONSTRUCTION EQUIPMENT

BOISACO 388074 SENNEBOGEN 830EMT 2724 - FRONT LEFT PLANETARY



Sample No: VCP191071
Oil Type: HYPERTECH 80W90
Job No: 388074



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP191071	---	---	---
Date d'échant.	15 Dec 2023	---	---	---
Heures de la Machine	4326	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Not Changd	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO INC

1575 RUE BERSIMIS
CHICOUTIMI, QC
CA G7K 1G9
Contact: Dany Levesque
dlevesque@strongco.com
T: (418)690-1724
F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 119	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█ 19	---	---	---
Sodium	ppm	█ 5	---	---	---
Potassium	ppm	█ 1	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 93	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 12	---	---	---
Plomb	ppm	█ <1	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 2	---	---	---
Chrome	ppm	█ <1	---	---	---
Molybdène	ppm	█ <1	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	<1	---	---	---
Manganèse	ppm	1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 241	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 4	---	---	---
Zinc	ppm	█ 107	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 1135	---	---	---
Baryum	ppm	█ <1	---	---	---
Bore	ppm	█ 4	---	---	---

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5697275
Signed: Wes Davis
Report Date: 19 Dec 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

