



CONSTRUCTION EQUIPMENT

2315188 VOLVO L110H 632455 - REAR AXLE



Sample No: VCP347075
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 2315188



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP347075	---	---	---
Date d'échant.	05 Dec 2023	---	---	---
Heures de la Machine	4095	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



MIRAGE
 1255, 98 RUE
 SAINT GEORGE, QC
 CA G5Y 8J5
 Contact: Yanick Tanguay-morin
 yanick.tanguaymorin@boa-franc.com
 T: (418)227-1181
 F:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 42.2	---	---	---
-----------	-----	--------	-----	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█ 12	---	---	---
Sodium	ppm	█ 1	---	---	---
Potassium	ppm	█ <1	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 46	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 1	---	---	---
Plomb	ppm	█ <1	---	---	---
Étain	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 1	---	---	---
Chrome	ppm	█ <1	---	---	---
Molybdène	ppm	█ <1	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 3847	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 10	---	---	---
Zinc	ppm	█ 1547	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 1313	---	---	---
Baryum	ppm	█ 0	---	---	---
Bore	ppm	█ 109	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: MIRSAI
Unique No: 5698550
Signed: Wes Davis
Report Date: 28 Dec 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

