



CONSTRUCTION EQUIPMENT

GESTION DIAMANT 389734 VOLVO A30D 74310 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP353264

Oil Type: DEXRON III

Job No: 389734



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP353264	---	---	---
Date d'échant.	28 Dec 2023	---	---	---
Heures de la Machine	22896	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Not Chngd	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Louis Mauger
lmauger@strongco.com

T:
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█ 27.1	---	---	---
Indice d'acidité	mg KOH/g	█ 0.95	---	---	---



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█ 4	---	---	---
Sodium	ppm	█ 2	---	---	---
Potassium	ppm	█ 0	---	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█ 32	---	---	---
Cuivre	ppm	█ 62	---	---	---
Plomb	ppm	█ 2	---	---	---
Étain	ppm	█ 3	---	---	---
Aluminium	ppm	█ 8	---	---	---
Chrome	ppm	█ 0	---	---	---
Molybdène	ppm	█ <1	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	█ 0	---	---	---
Manganèse	ppm	█ 0	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	█ 101	---	---	---
Magnésium	ppm	█ 4	---	---	---
Zinc	ppm	█ 15	---	---	---
Phosphore	ppm	█ 233	---	---	---
Baryum	ppm	█ 0	---	---	---
Bore	ppm	█ 104	---	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du (GENERIC) DEXRON III. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. Le AN est acceptable pour ce fluide. L'état de le fluide permet d'en prolonger l'utilisation.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5707675
Signed: Kevin Marson
Report Date: 08 Jan 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

