



CONSTRUCTION EQUIPMENT

MIRAGE 2315680 VOLVO L110H 632059 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP204376
Oil Type: VOLVO AT 102
Job No: 2315680



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP204376	VCP347416	VCP280664	---
Date d'échant.	21 Dec 2023	18 May 2023	23 Nov 2021	---
Heures de la Machine	10224	8103	2136	---
Heures de l'huile	0	0	2136	---
Huile changée	Changed	Changed	Changed	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	---

BOA-FRANC
 1255 98e SAINT -GEORGES STREET
 SAINT-GEORGES, QC
 CA G5Y 8J5
 Contact: N Paquete
 npaquet@boa-franc.com
 T: x:
 F: x:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	28.0	27.9	27.7	---
-----------	-----	-------------	------	------	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	---
Silicium	ppm	2	3	6	---
Sodium	ppm	2	2	3	---
Potassium	ppm	3	<1	1	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	6	15	31	---
Cuivre	ppm	2	3	4	---
Plomb	ppm	0	<1	<1	---
Étain	ppm	0	0	0	---
Aluminium	ppm	2	4	4	---
Chrome	ppm	0	0	<1	---
Molybdène	ppm	0	0	<1	---
Nickel	ppm	0	0	<1	---
Titane	ppm	0	0	0	---
Argent	ppm	0	0	<1	---
Manganèse	ppm	0	<1	3	---
Vanadium	ppm	0	0	0	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	74	72	88	---
Magnésium	ppm	1	<1	3	---
Zinc	ppm	5	3	17	---
Phosphore	ppm	193	222	204	---
Baryum	ppm	0	0	4	---
Bore	ppm	84	91	79	---

Depot: BOASAI
Unique No: 5708979
Signed: Kevin Marson
Report Date: 11 Jan 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

