



CONSTRUCTION EQUIPMENT

MIRAGE 2315680 VOLVO L110H 632059 - FRONT AXLE



Sample No: VCP349584
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 2315680



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP349584	VCP331968	VCP280666	---
Date d'échant.	21 Dec 2023	18 May 2023	23 Nov 2021	---
Heures de la Machine	10224	8103	2136	---
Heures de l'huile	0	0	0	---
Huile changée	Changed	Changed	Changed	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	---



BOA-FRANC

1255 98e SAINT -GEORGES STREET
SAINT-GEORGES, QC

CA G5Y 8J5

Contact: N Paquete

npaquet@boa-franc.com

T: x:

F: x:



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.9	43.0	39.9	---
-----------	-----	-------------	------	------	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	---
Silicium	ppm	11	10	12	---
Sodium	ppm	<1	2	10	---
Potassium	ppm	<1	<1	2	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	13	21	294	---
Cuivre	ppm	<1	1	5	---
Plomb	ppm	<1	0	<1	---
Étain	ppm	0	0	0	---
Aluminium	ppm	2	1	1	---
Chrome	ppm	0	<1	5	---
Molybdène	ppm	0	1	6	---
Nickel	ppm	0	0	2	---
Titane	ppm	0	<1	0	---
Argent	ppm	0	0	<1	---
Manganèse	ppm	0	<1	8	---
Vanadium	ppm	0	0	0	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	3994	4271	3808	---
Magnésium	ppm	11	18	10	---
Zinc	ppm	1617	1664	1570	---
Phosphore	ppm	1282	1413	1362	---
Baryum	ppm	0	0	0	---
Bore	ppm	113	122	111	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: BOASAI

Unique No: 5709060

Signed: Wes Davis

Report Date: 10 Jan 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

