



CONSTRUCTION EQUIPMENT

SACOPAN 390354 VOLVO L90H 624150 - REAR AXLE



Sample No: VCP391531
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 390354



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP391531	VCP430249	VCP331910	VCP274339
Date d'échant.	04 Jan 2024	13 Sep 2023	01 Feb 2023	05 Apr 2021
Heures de la Machine	10546	10031	9031	6083
Heures de l'huile	0	0	0	0
Huile changée	Not Changd	Changed	Not Changd	Not Changd
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL



STRONGCO INC
 1575 RUE BERSIMIS
 CHICOUTIMI, QC
 CA G7K 1G9
 Contact: Dany Levesque
 dlevesque@strongco.com
 T: (418)690-1724
 F: (418)690-5002



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.5	43.0	43.1	39.5
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	14	26	24	15
Sodium	ppm	<1	3	2	10
Potassium	ppm	<1	3	1	2



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	23	175	114	62
Cuivre	ppm	1	16	13	7
Plomb	ppm	<1	<1	<1	<1
Étain	ppm	0	2	1	<1
Aluminium	ppm	2	6	5	1
Chrome	ppm	<1	2	1	1
Molybdène	ppm	0	1	1	<1
Nickel	ppm	0	<1	<1	<1
Titane	ppm	<1	23	21	<1
Argent	ppm	0	<1	2	0
Manganèse	ppm	<1	8	7	1
Vanadium	ppm	0	<1	<1	<1



ADDITIFS

Calcium	ppm	4089	4104	4330	4135
Magnésium	ppm	17	27	24	12
Zinc	ppm	1642	1671	1739	1714
Phosphore	ppm	1323	1350	1402	1335
Baryum	ppm	0	0	0	0
Bore	ppm	118	123	125	121

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0230
Unique No: 5709074
Signed: Wes Davis
Report Date: 11 Jan 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

