



CONSTRUCTION EQUIPMENT

MATREC GFL RIMOUSKI VOLVO L90F 68287 - FRONT AXLE



Sample No: VCP391713
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No:



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP391713	VCP392106	---	---
Date d'échant.	20 Dec 2023	19 May 2023	---	---
Heures de la Machine	7507	10123	---	---
Heures de l'huile	0	0	---	---
Huile changée	Changed	Changed	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2
Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	42.9	40.6	---	---
-----------	-----	-------------	------	-----	-----



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	---	---
Silicium	ppm	15	20	---	---
Sodium	ppm	<1	<1	---	---
Potassium	ppm	<1	0	---	---



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	15	114	---	---
Cuivre	ppm	0	<1	---	---
Plomb	ppm	0	<1	---	---
Étain	ppm	0	0	---	---
Aluminium	ppm	2	2	---	---
Chrome	ppm	0	1	---	---
Molybdène	ppm	0	<1	---	---
Nickel	ppm	0	<1	---	---
Titane	ppm	0	<1	---	---
Argent	ppm	0	0	---	---
Manganèse	ppm	0	1	---	---
Vanadium	ppm	0	<1	---	---



ADDITIFS

Calcium	ppm	4199	4458	---	---
Magnésium	ppm	14	13	---	---
Zinc	ppm	1618	1745	---	---
Phosphore	ppm	1334	1459	---	---
Baryum	ppm	0	0	---	---
Bore	ppm	121	123	---	---

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5709851
Signed: Wes Davis
Report Date: 15 Jan 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



VOLVO GRAPHS

