



# CONSTRUCTION EQUIPMENT

ROSARIO POIRIEU VOLVO L110H 632632 - FRONT AXLE



Sample No: VCP380328

Oil Type: TRANSAXLE OIL SAE 75W80

Job No:



## INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP380328	---	---	---
Date d'échant.	18 Dec 2023	---	---	---
Heures de la Machine	866	---	---	---
Heures de l'huile	0	---	---	---
Huile changée	Changed	---	---	---
Statut de l'échant.	NORMAL	---	---	---



### STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam  
St-Augustin-de-Desmaures, QC  
CA G3A 2K2

Contact: Marc Dube  
mdube@strongco.com

T:  
F: (418)870-1701



## ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	█41.6	---	---	---
-----------	-----	-------	-----	-----	-----



## CONTAMINATION

Eau	%	NEG	---	---	---
Silicium	ppm	█32	---	---	---
Sodium	ppm	█2	---	---	---
Potassium	ppm	█2	---	---	---



## M TAUX D'USURE

Fer	ppm	█317	---	---	---
Cuivre	ppm	█1	---	---	---
Plomb	ppm	█0	---	---	---
Étain	ppm	█0	---	---	---
Aluminium	ppm	█2	---	---	---
Chrome	ppm	█8	---	---	---
Molybdène	ppm	█18	---	---	---
Nickel	ppm	█2	---	---	---
Titane	ppm	0	---	---	---
Argent	ppm	0	---	---	---
Manganèse	ppm	█17	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



## ADDITIFS

Calcium	ppm	█4104	---	---	---
Magnésium	ppm	█14	---	---	---
Zinc	ppm	█1598	---	---	---
Phosphore	ppm	█1373	---	---	---
Baryum	ppm	█0	---	---	---
Bore	ppm	█116	---	---	---

### Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indique que ce fluide est du (GENERIC) TRANSAXLE OIL SAE 75W80. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228  
Unique No: 5709855  
Signed: Wes Davis  
Report Date: 15 Jan 2024



# CONSTRUCTION EQUIPMENT



## GRAPHS

