



CONSTRUCTION EQUIPMENT

DJL 393374 VOLVO L180H 4336 - TRANSMISSION (AUTO)



Sample No: VCP429844
Oil Type: VOLVO AT 102
Job No: 393374



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP429844	VCP379605	VCP352329	VCP260105
Date d'échant.	16 Feb 2024	24 Feb 2023	05 Oct 2022	20 Dec 2019
Heures de la Machine	7149	6428	6170	3845
Heures de l'huile	0	0	2000	0
Huile changée	Not Changd	Not Changd	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	ABNORMAL



STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
 mlepage@strongco.com
 T: (418)870-1700
 F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	28.4	28.7	27.6	26.2
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	4	6	5	10
Sodium	ppm	2	1	2	4
Potassium	ppm	1	<1	<1	2



M TAUX D'USURE

PQ		---	---	---	23
Fer	ppm	81	69	136	210
Cuivre	ppm	3	2	6	11
Plomb	ppm	<1	0	<1	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	<1	<1	1	2
Chrome	ppm	0	0	0	<1
Molybdène	ppm	0	0	0	<1
Nickel	ppm	<1	0	0	<1
Titane	ppm	0	0	0	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	<1	<1	2	5
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	79	81	83	93
Magnésium	ppm	3	1	2	1
Zinc	ppm	13	7	14	20
Phosphore	ppm	194	213	199	154
Baryum	ppm	0	0	<1	3
Bore	ppm	78	87	74	49

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5733809
Signed: Wes Davis
Report Date: 20 Feb 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

