



CONSTRUCTION EQUIPMENT

DJL 393374 VOLVO L180H 4336 - REAR AXLE



Sample No: VCP429848
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 393374



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP429848	VCP379639	VCP260197	VCP214456
Date d'échant.	16 Feb 2024	24 Feb 2023	23 Dec 2019	03 Oct 2018
Heures de la Machine	7149	6428	3845	2051
Heures de l'huile	3175	0	0	2000
Huile changée	Not Changd	Not Changd	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2
 Contact: Michel Lepage
 mlepage@strongco.com
 T: (418)870-1700
 F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	39.5	40.6	39.7	40.7
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	11	12	9	15
Sodium	ppm	3	4	2	<1
Potassium	ppm	1	0	<1	<1



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	49	34	41	109
Cuivre	ppm	1	<1	1	<1
Plomb	ppm	<1	0	<1	<1
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	2	1	1	<1
Chrome	ppm	<1	<1	1	2
Molybdène	ppm	2	2	<1	<1
Nickel	ppm	<1	<1	<1	<1
Titane	ppm	0	<1	<1	0
Argent	ppm	0	0	0	0
Manganèse	ppm	0	<1	<1	2
Vanadium	ppm	0	0	0	<1



ADDITIFS

Calcium	ppm	3424	3684	2403	4112
Magnésium	ppm	35	37	9	11
Zinc	ppm	1405	1465	1128	1630
Phosphore	ppm	1181	1281	946	1314
Baryum	ppm	0	0	<1	0
Bore	ppm	99	108	70	116

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5733862
Signed: Wes Davis
Report Date: 20 Feb 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

