



CONSTRUCTION EQUIPMENT

GDS MATANE 390776 VOLVO L110H 632254 - REAR AXLE



Sample No: VCP393138
Oil Type: VOLVO WB 102
Job No: 390776



INFORMATION SUR L' CHANTILLON

Numéro d'échant.	VCP393138	VCP380431	VCP352317	VCP352601
Date d'échant.	19 Jan 2024	05 Oct 2023	17 Mar 2023	14 Nov 2022
Heures de la Machine	13994	11666	8792	6059
Heures de l'huile	0	0	0	2000
Huile changée	Changed	N/A	Changed	Changed
Statut de l'échant.	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
St-Augustin-de-Desmaures, QC
CA G3A 2K2

Contact: Michel Lepage
mlepage@strongco.com
T: (418)870-1700
F: (418)870-1701



ÉTAT D'HUILE

Visc 40°C	cSt	43.6	51.7	43.0	44.6
-----------	-----	------	------	------	------



CONTAMINATION

Eau	%	NEG	NEG	NEG	NEG
Silicium	ppm	13	19	11	15
Sodium	ppm	<1	2	<1	2
Potassium	ppm	<1	<1	<1	<1



M TAUX D'USURE

Fer	ppm	76	330	44	56
Cuivre	ppm	<1	1	<1	<1
Plomb	ppm	<1	0	0	0
Étain	ppm	0	0	0	0
Aluminium	ppm	2	2	2	2
Chrome	ppm	<1	4	<1	<1
Molybdène	ppm	0	5	<1	1
Nickel	ppm	<1	2	<1	<1
Titane	ppm	0	0	<1	<1
Argent	ppm	0	<1	0	0
Manganèse	ppm	<1	4	<1	1
Vanadium	ppm	0	0	0	0



ADDITIFS

Calcium	ppm	3860	2232	4282	3981
Magnésium	ppm	21	4	18	26
Zinc	ppm	1565	1121	1692	1536
Phosphore	ppm	1303	1042	1450	1355
Baryum	ppm	0	<1	0	0
Bore	ppm	102	4	115	120

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5735554
Signed: Wes Davis
Report Date: 27 Feb 2024



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS

